

14.02.2025

Copyright VW AG

Abgasuntersuchung

Vorgangs-Nr. ElsaPro:

DMS Auftrags-Nr.:

FIN: WAUZZZ4G9DN060597

Modelljahr: 2013

Verkaufs-Code: 4GH01Y

Modellbeschreibung: allroad qu. 3.0 V6228 A7S

Motorcode: CGWD

Getriebe-Kennbuchstabe:: NSJ

Amtl. Kennzeichen:

Achsantriebscode:

Benutzername: erwin

Serviceberater- Name: erwin

CGWD

Einspritz- und Zündanlage: Simos 8.50

Sichtprüfung

- Unterdruckschläuche angeschlossen
- Kurbelgehäuse-Entlüftung angeschlossen
- Lambdasonden angeschlossen
- Elektrische Leitungen des Gemischaufbereitungs- und Zündsystem angeschlossen
- Leitung der Aktivkohlebehälter-Anlage angeschlossen
- Abgasanlage muss dicht sein
- Katalysatoren vorhanden und nicht beschädigt
- verengter Tankeinfüllstutzen vorhanden

Prüf- und Einstellbedingungen

- Prüfbereitschaftstest (Readinesscode) erzeugt
- Batteriespannung min. 12V

Hinweise

- Leerlaufdrehzahl nur prüfen (nicht einstellbar)
- Arbeitsabläufe Instandhaltung genau genommen

Prüfwerte für Abgasuntersuchung

Motoröltemperatur	mind. 80 °C
Leerlaufdrehzahl	580 ... 780 /min
Erhöhte Leerlaufdrehzahl	2300 ... 2700 /min
Lambdasondenwert	0,970 ... 1,030
Lambda im erhöhten Leerlauf	0,970 ... 1,030
CO-Gehalt in erhöhten Leerlauf	max. 0,2 Vol. %
Lambdasonde	Breitbandsonde(Lambda)
Warmlaufzeit für Katalysator	2 min.

Strichcode für Abgasuntersuchung



70000008058007802327097010300970103020022001